


# PICO HP2

kit de réparation

- cod. ACZ500009 - cod. ACZ500003 - cod. ACZ500015  
- cod. ACZ500019 - cod. ACZ500021 - cod. ACZ500011  
- cod. ACZ500006 - cod. ACZ500004 - cod. ACZ500016  
- cod. ACZ500018 - cod. ACZ500020 - cod. ACZ500022  
- cod. ACZ500010 - cod. ACZ500008 - cod. ACZ500017  
- cod. ACZ500013 - cod. ACZ500007 - cod. ACZ500005



## LE KIT CONTIENT:

- Partie avant esthétique
- Carte de gestion électronique
- 2 moteurs
- Bloc d'alimentation
- Câble de connexion

Le kit est livré pré-assemblé

## ARTICLES

| CODE      | DESCRIPTION   |
|-----------|---|
| ACZ500009 | KIT DE RÉPARATION POUR PICO HP2-30 WI AVEC UNITÉ D'ALIMENTATION EXTERNE           |
| ACZ500003 | KIT DE RÉPARATION POUR PICO HP2-30 WI AVEC UNITÉ D'ALIMENTATION EN RETRAIT        |
| ACZ500015 | KIT DE RÉPARATION POUR PICO HP2-30 WI-C AVEC UNE UNITÉ D'ALIMENTATION EXTERNE     |
| ACZ500019 | KIT DE RÉPARATION POUR PICO HP2-30 WI-C-CO2 AVEC UNITÉ D'ALIMENTATION EXTERNE     |
| ACZ500021 | KIT DE RÉPARATION POUR PICO HP2-30 WI-C AVEC UNE UNITÉ D'ALIMENTATION EN RETRAIT  |
| ACZ500011 | KIT DE RÉPARATION POUR PICO HP2-30 WI-C-CO2 AVEC UNITÉ D'ALIMENTATION EN RETRAITE |
| ACZ500006 | KIT DE RÉPARATION POUR PICO HP2-55 WI AVEC UNE UNITÉ D'ALIMENTATION EXTERNE       |
| ACZ500004 | KIT DE RÉPARATION POUR PICO HP2 55 WI AVEC UNITÉ D'ALIMENTATION ENCASTRÉE         |
| ACZ500016 | KIT DE RÉPARATION POUR PICO HP2-55 WI-C AVEC UNE UNITÉ D'ALIMENTATION EXTERNE     |
| ACZ500018 | KIT DE RÉPARATION POUR PICO HP2 55 WI-C AVEC UNITÉ D'ALIMENTATION EN RETRAIT      |
| ACZ500020 | KIT DE RÉPARATION POUR PICO HP2-55 WI-C-CO2 AVEC UNE UNITÉ D'ALIMENTATION EXTERNE |
| ACZ500022 | KIT DE RÉPARATION POUR PICO HP2 55 WI-C-CO2 AVEC UNITÉ D'ALIMENTATION EN RETRAITE |
| ACZ500010 | KIT DE RÉPARATION POUR PICO HP2-80 WI AVEC UNE UNITÉ D'ALIMENTATION EXTERNE       |
| ACZ500008 | KIT DE RÉPARATION POUR PICO HP2-80 WI AVEC UNITÉ D'ALIMENTATION ENCASTRÉE         |
| ACZ500017 | KIT DE RÉPARATION POUR PICO HP2-80 WI-C-CO2 AVEC UNE UNITÉ D'ALIMENTATION EXTERNE |
| ACZ500013 | KIT DE RÉPARATION POUR PICO HP2-80 WI-C AVEC UNITÉ D'ALIMENTATION EN RETRAIT      |
| ACZ500007 | KIT DE RÉPARATION POUR PICO HP2-80 WI-C AVEC UNE UNITÉ D'ALIMENTATION EXTERNE     |
| ACZ500005 | KIT DE RÉPARATION POUR PICO HP2-80 WI-C-CO2 AVEC UNITÉ D'ALIMENTATION EN RETRAITE |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.